



Foto 1 – Secção do rio Lis junto à confluência do Colector de Monte Redondo com o rio Lis, com níveis muito elevados



Foto 2 – O canal II do sistema de rega, que se desenvolve junto ao dique da margem esquerda do rio, intercepta os caudais derivados junto à ponte da REFER



Foto 3 – Margem direita do rio Lis (dia 25)



Foto 4 – Margem direita junto à ponte da Cabreira



Foto 5 – Zona a jusante, próximo do Coimbrão



Foto 6 – Rombo na Vala do Carvão (dia 25)



Foto 7 – Terrenos adjacentes - Rombo Vala do Carvão



Foto 8 – Refluxo do rio Lis em face do rombo na margem do Colector de Monte Redondo



Foto 9 – Rombo na margem esquerda do Colector de Monte Redondo



Foto 10 – Campos adjacentes ao Colector de Monte Redondo



Foto 11 – Terrenos adjacentes submersos - Vala do Carvão



Foto 12 – Rombo na margem direita do rio Lis e estragos no canal de rega 12 (I) e zona confinante [dia 26]