



ASSUNTO:

T-78/2019- Requalificação do Coletor de Águas Pluviais sito em Estrada da Ribeira – Cortes

MEMÓRIA DESCRITIVA

1 . ENQUADRAMENTO

A Estrada da Ribeira, em Cortes apresenta uma depressão, que inviabiliza a circulação automóvel em segurança, pela análise visual da situação, verifica-se que este abatimento está relacionado com o arrastamento das terras que se encontram sob o coletor pluvial, devido à rutura do mesmo.

2. EXECUÇÃO

Necessário proceder à demolição do coletor existente de Ø1000, e proceder à execução de novo troço com tubo corrugado SN8 em substituição das mesmas, numa extensão de 25,60ml.

De igual forma, torna-se necessário proceder à reformulação dos órgãos complementares existentes, por não se encontrarem corretamente dimensionados.

Cota de soleira das caixas de visita (a verificar em obra)

Diâmetro do coletor= 1000mm

Não podendo aferir as cotas reais do terreno, e da descarga, a inclinação do coletor deverá ser definida em função das cotas existentes, devendo garantir uma inclinação mínima de 2,5%.

Dado que o coletor irá atravessar terrenos particulares, será necessário acautelar as devidas autorizações dos proprietários, para o devido efeito.