


EB 2, 3 DE MARRAZES

Deficiências nas infraestruturas



Pavimentos em mau estado de conservação



Pinturas exteriores



Estado geral das portas no interior e revestimento dos tetos



Estado geral do pavimento exterior (obstáculos à circulação)