

3. Prioridades de Intervenção

(Fibrocimento/Estado de conservação/Ano de construção)

1.ª Prioridade – Fibrocimento (2020):

1. EB 2,3 D. Dinis	5 000 m2
2. EB 2,3/S Henrique Sommer	3 078 m2
3. ES Afonso Lopes Vieira	2 500 m2
4. EB 2,3 Dr. Correia Mateus	2 250 m2
5. EB 2,3 Dr. Correia Alexandre	2 300 m2
6. EB 2,3/S Rainha Santa Isabel	2 000 m2
7. EB Santa Catarina da Serra	400 m2
8. EB 2,3 Marrazes	450 m2

2.ª Prioridade - Requalificação

	Escola	Reabilitação/requalificação	Prioridade ME Descentralização
2020	1.ª EB 2,3 Marrazes	<ul style="list-style-type: none"> - Telhado com fibrocimento - Paredes exteriores com necessidade de pintura exterior e colmatar as infiltrações - Janelas das salas de aula (calafetação de janelas) - Intervenção na sala de alunos sem condições físicas de usabilidade e conforto - Intervenção no chão exterior entre blocos para alisamento e restauro do piso - Intervenção na canalização das casas de banho (águas de consumo e saneamento) - Intervenção profunda na parte elétrica em todo o edifício escolar - Campo de jogos - Ginásio com teto em estado de rutura devido a infiltrações - Mobiliário degradado e desajustado 	<p>Ano de Construção: 1976</p> <p>Prioridade: art.º 50.º, n.º3</p>
	2.ª ES Afonso Lopes Vieira	<ul style="list-style-type: none"> - Telhados em fibrocimento em 5 blocos de aulas - Ineficiência energética - Rede elétrica insuficiente - Problemas de desperdício de água - Mobiliário das salas de aula com 30 anos (degradado e desajustado) - Inexistência de gabinetes de trabalho para docentes - Grave degradação dos balneários do pavilhão gimnodesportivo - Casas de banho dos alunos em mau estado - Piso do espaço escolar a necessitar de reposição - Inexistência de parque de estacionamento exterior 	<p>Ano de Construção: 1982</p> <p>Prioridade: art.º 50.º, n.º3</p>
	3.ª EB2,3 D. Dinis	<ul style="list-style-type: none"> - Telhado com fibrocimento - Pavilhão Gimnodesportivo - Carpintarias (portas e cobertura das salas de aula) - Pavimentos exteriores irregular e em mau estado de conservação, incluindo drenagens - Infiltrações - Pinturas interiores e exteriores - Tetos em mau estado (danificados e com infiltrações) - Caixilharia (janelas simples, danificadas e pouco funcionais) - Mobiliário degradado e desajustado 	<p>Ano de Construção: 1983</p> <p>Prioridade: art.º 50.º, n.º3</p>

ID | 6. EB 2/3 Marrazes

Enquadramento Regulamentar: Portaria n.º 60-B/2015, de 2 de março – Parte III, Título I, artigo 38º, alínea b), d) e e): b) Intervenções na rede do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e/ou ensino secundário no âmbito de programas específicos de intervenção em infraestruturas escolares; d) Intervenções que permitam dar cumprimento a Resolução da Assembleia da República n.º 24/2003, de 2 de abril, e a Lei n.º 2/2011, de 9 de fevereiro, para remoção de fibrocimento e conferir ao edifício maior conforto térmico e condições de estanquidade; e) Aquisição e instalação de equipamentos que substituam outros, degradados ou sem as necessárias condições, em todos os casos devidamente justificados tendo em conta as cartas educativas municipais e as prioridades intermunicipais, considerando a procura efetiva atual e o impacto da entrada em rede dos equipamentos novos ou renovados					
RELAÇÃO COM A EIDT 1 Programa + Escola					
NATUREZA E CARACTERÍSTICAS Com vista à universalização da acessibilidade à rede regional de ensino básico e à qualificação de infraestruturas educativas do ensino básico, propõe-se intervenção na EB Marrazes para que possam ser criadas condições para a garantia da “escola a tempo inteiro”. <ul style="list-style-type: none"> • Substituir estruturas de fibrocimento; • Reabilitar e modernizar as instalações escolares; • Colmatar falhas ainda existentes na rede regional de equipamentos escolares; • Qualificar e modernizar as escolas do ensino básico para que possam oferecer condições para o cumprimento da “escola a tempo inteiro”, através de infraestruturas adequadas. 					
PROMOTOR Município de Leiria					
ESCALA/IMPACTO					
Território da CIM	Leiria	Supra-local		Local	X
FONTE DE FINANCIAMENTO		MONTANTE DE FINANCIAMENTO <i>(estimado c/IVA)</i>			
Programa Operacional Regional do Centro (FEDER)		Fibrocimento		19 080,00 €	
		Requalificação		2 204 376,00 €	
		Apetrechamento		275 520,00 €	
		Total do investimento		2 498 976,00 €	
		Total do fundo		2 124 129,60 €	
OBJETIVOS <ul style="list-style-type: none"> • Reabilitar e modernizar as instalações escolares e de formação, assegurando que as intervenções se restringem a casos devidamente fundamentados, aprovados pelos membros do governo responsáveis pelas áreas da educação, ensino superior e emprego e com aceitação por parte da Comissão Europeia. • Eliminar fibrocimento dos espaços escolares • Colmatar falhas ainda existentes na rede regional de equipamentos escolares; • Qualificar e modernizar as escolas do ensino básico para que possam oferecer condições para o cumprimento da “escola a tempo inteiro”, através de infraestruturas adequadas. 					
METAS QUANTIFICADAS					
- Eliminar 100% do fibrocimento existente na escola					
ESTADO DE MATURAÇÃO					
Ideia	X	Projeto	X	Em execução	
PERÍODO DE EXECUÇÃO					
Data de arranque	2020				
Duração prevista	12 a 36 meses				