

Ficha de Avaliação do Nível de Conservação do Mobiliário e Equipamento Escolar

A- Identificação

Ficha n.º : 2

Nome da escola: **EB 2, 3 de MARRAZES**

Bloco: A,B,C e D

Morada e contactos: Estr. da Mata, 2415-557 Marrazes , telf. 244 854 494 , aemarrazes@aemarrazes.com

Código da Escola: 160 349 - QZP 4 - Leiria 1009

Agrupamento Escolas / Esc. Secundária:

Agrupamento de Escolas de Marrazes

Data da avaliação do nível de conservação: 08.03.2019

B - Caracterização

N.º de Blocos autónomos: 4

N.º de pisos: 2

Ano de construção: 1974

Tipologia estrutural: **T 30**

Ano da última Intervenção: 2018 (refeitório e cozinha)

Anexar fotos

Espaços funcionais	Piso 0	Piso 1	N.º	Área aprox.
Sala de aula	X	X	30	48 m2
Sala multideficiência				
Instalações sanitárias	X	X	12	
Gabinete de trabalho	X	X		
Secretaria	X		1	
Sala de informática		X	1	60 m2
Sala de reprografia	X		1	
Laboratório		X	1	
Sala de auxiliares	X	X	1	
Sala de professores		X	1	55 m2
Cozinha	X		1	
Despensa da cozinha	X		1	
Refeitório	X		1	
Ginásio	X		1	
Polidesportivo	X		1	
Balneários	X		1	
Arrecadações	X	X	4	
Auditório				
Bar	X		1	100 m2
Sala de Educação Visual		X	1	50 m2
Polivalente	X		1	
Biblioteca		X	1	80 m2

Mobiliário / Equipamento - Estado de Conservação

	Muito bom	Bom	Razoável	Mau	Muito mau
Mobiliário salas de aula				X	X
Mobiliário sala multideficiência					
Sanitários e outros dos WCs				X	
Mobiliário dos Gabinetes de trabalho		X			
Mobiliário da secretaria e gabinete		X			
Equipamento informático da sala informática			X	X	
Equipamento e material da reprografia			X		
Mobiliário e material do laboratório				X	
Mobiliário da sala de assistentes				X	
Mobiliário da sala de professores			X		
Equipamento em aço inox cozinha	X				
Eletrodomésticos industriais cozinha		X			
Equipamentos de frio e congelação , cozinha		X			

Prateleiras e estrados despensa da cozinha	X			
Equipamentos e materiais do ginásio			X	
Equipamentos do polidesportivo			X	
Mobiliário e materiais dos balneários		X		
Prateleiras e arrumos das arrecadações			X	
Mobiliário e audiovisuais do auditório				
Mobiliário, bancadas sala educação visual			X	
Mobiliário e audio visuais da sala polivalente				
Mobiliário da Biblioteca	X			
Eco-Pontos e recipientes recolha lixo		X		
Material e equipamento de desporto			X	
Equipamento audiovisual		X		
Equipamento informático e tecnológico		X		
Equipamento Espaço de Jogo e Recreio			X	
Papeleiras, bengaleiros e cabides		X		
Estores			X	
Painéis de exposição trabalho		X		
Vitrinas de exposição		X		
Mobiliário urbano (exterior), bancos , papeleiras		X		

Mobiliário / equipamento / material	Descrição da anomalia (mau ou muito mau)	
		

D. Avaliação

Estado de conservação geral do mobiliário e equipamento:

Muito Bom	Bom	Razoável	Mau	Muito Mau
		X	X	

Existem situações que constituem graves riscos de segurança e saúde para os utentes:

Não	Sim
X	

Nome do(a) técnico(a), que procedeu ao levantamento dos dados: Isabel Quintal

